

## 6 エレクトリカル

変更概要 .....	6-2
メーター & ゲージ .....	6-2
準備品 .....	6-2
シートベルトウォーニング .....	6-2
シートベルトウォーニング点検 .....	6-2

## 変更概要

トヨタ MR2 修理書/追補版 (品番 62832, 1996 年 6 月発行) の以下の内容を変更しました。

- 1 シートベルトウォーニングの点検要領
- 2 排気温ウォーニングランプの廃止
- 3 TRC インジケータランプの廃止

## メーター &amp; ゲージ

## 準備品


## 計器

トヨタ電気トリカルテスター 09082-00030	70030	各部点検用
テストリードセット 09083-00150	70203	コネクタ部点検用

6

## シートベルトウォーニング

## シートベルトウォーニング点検



## 1 回路点検

- (1) 運転席シートベルトのバックルスイッチコネクタを切り離す。
- (2) IG スイッチを ON にし、ワイヤハーネス側コネクタの端子間を短絡したときのシートベルトウォーニングランプの状態を点検する。

基準 ウォーニングランプが点滅する

**注意** 点滅 LED は極性があり、逆取り付けした場合は点滅しない。

